

## 美撞舰事务观察：本可制止 舰长副舰长遭解职



腾博会官网



“麦凯恩”号导弹驱逐舰8月21日破晓与一艘利比亚籍油轮相撞，致死10名美军水兵。这起撞船事故是2000年以来致死美军舰载职员最多的单一事务。

美国水师“麦凯恩”号导弹驱逐舰舰长阿尔弗雷多·A·桑切斯（左）和副舰长杰西·L·桑切斯。（新华/路透）

5月9日，美水师第三舰队“张伯伦湖”号导弹巡洋舰在韩国郁陵岛四周公海与一艘韩国渔船相撞，未造成职员伤亡。

美国水师第七舰队11日认可“约翰·S·麦凯恩”号导弹驱逐舰8月在新加坡四周海域与一艘油轮发生的碰撞原本“可制止”，宣布排除舰长、副舰长的职务。

1月31日，第七舰队主力舰“安蒂塔姆”号导弹巡洋舰在横须贺港四周海域触礁，约4200升液压油走漏，造成情况污染。（包雪琳）

第七舰队在一份声明中说，“麦凯恩”号撞船“很显著是可制止的”。舰长阿尔弗雷多·A·桑切斯判断失当、副舰长杰西·L·桑切斯组织训练不力，因此不被信托而被免职，将被调往位于日本横须贺港的第七舰队总部执行其他使命。

美水师随即睁开观察，第七舰队司令、三星中将约瑟夫·奥库安为此被免职。美水师作战部副部长比尔·莫兰下令第七舰队“限期整改”，以防止类似事故再次发生。

美军舰船今年在太平洋海域连续不断发生相撞或触礁事故。6月17日，“麦凯恩”号的姊妹舰“菲茨杰拉德”号在日本外海与一艘货轮相撞并严重受损，7名水兵丧生，包罗舰长在内的3人受伤。

比如在夜间行动中，如果使用强光照明，那么在漆黑一片的环境中，就很容易被远处的嫌疑人发现。

如果来不及脱下衣服，可以就地打滚将火滚灭。

当前文章：<http://lisbonny.net/attach/0/1707071402211343484.pdf>

发布时间：2017-10-19 05:57:10

[手机博彩娱乐平台](#) [五湖四海全讯网](#) [钱柜娱乐](#) [申博太阳城](#) [乐博国际](#) [申博太阳城](#) [钱柜娱乐](#)  
[五湖四海](#) [澳门足球官网](#) [g3国际](#)